

2024年12月6日  
中央リネンサプライ株式会社

## 大阪工場敷地内の土壌・地下水調査結果について

当社大阪工場の土壌・地下水調査を実施したところ、一部の土壌等から基準値を超える物質が検出されたため、お知らせします。

なお、調査結果については、関係法令に基づき吹田市に報告しています。

### 1. 調査箇所

- ・名称: 大阪工場
- ・所在地: 大阪府吹田市岸辺中二丁目5番1号

### 2. 調査結果

・採取した土壌等を分析した結果は、下表のとおりです。

項目	特定有害物質	測定結果 (mg/L)	溶出量基準 (mg/L)	超過 区画数	調査 区画数※
土壌溶出量 調査	1,2-ジクロロエチレン	0.057	0.04 以下	1	25
	テトラクロロエチレン	0.019~0.27	0.01 以下	3	25
	トリクロロエチレン	0.012	0.01 以下	1	25
地下水調査	クロロエチレン	0.0026~0.019	0.002 以下	3	25
	1,2-ジクロロエチレン	0.064~0.32	0.04 以下	4	25
	テトラクロロエチレン	0.06~1.9	0.01 以下	6	25
	トリクロロエチレン	0.015~0.18	0.01 以下	5	25

※調査対象地を 10メートル格子で分割した区画数

### 3. 今後の対応

- ・当該箇所における基準値を超える土壌等については、法令及び吹田市の指導に基づき適切に措置します。